

# **GUIÓN DE FORMACIÓN**

## Manejo CNC control SINUMERIC 810D/840D TORNO

40 horas

### ► Programación en panel de control

- Manejo del panel de control.
- Nomenclatura de ejes cartesianos.
- Programación absoluta e incremental.
- Programación de líneas y arcos.
- Programación cartesiana y polar.
- · Preselección de cotas.
- · Redondeos y chaflanes.
- Entradas y salidas tangenciales.

- Tabla de correctores y familias.
- Definición de herramientas y geometrías.
- Bajadas y repeticiones con (REPEAT).
- · Compensación radio de herramienta.
- · Calibración de herramientas.
- · Tablas de orígenes pieza.
- · Programación ISO a pie de máquina.
- Simulación y tipos de pantallas.



#### ► Shop turn:

- · Crear programa
- Memorizar programa
- Comprobar programa
- Simular programa
- · Tiempos de mecanizado
- · Vistas de dibujo

#### ► Ciclos shop turn:

- Taladro
- Roscado
- Escariado
- · Roscado con macho
- Patrones
- Desbastes
- Acabados
- Ciclos perfiles

#### ► Eje C:

- Cajera rectangular
- · Cajera circular
- Ranuras
- · Fresado de contorno
- · Grabado de textos
- Ciclos de taladrado, punteado.
- · Ciclo de roscado y mandrinado.
- Editor de perfiles.



### ► Manejo de máquina

- · Cambio de herramientas.
- Programación con MDA.
- Medición de herramienta en radio y longitud.
- Ajuste de tablas de herramientas.
- Ajuste de correctores de herramientas.
- · Búsqueda de origen máquina.
- Captura de diferentes orígenes máquina.
- Mecanización de piezas.

Ajuste de avances y revoluciones durante el mecanizado.

